



マンション水道管は どうなっているの？

TV東京「トコトンハテナ」で水道管の特集をしていました。築20年～30年のマンションの水道管は写真のように「錆こぶ」や「鉄とバクテリアの固まり」がいっぱいです。中には「浮き錆」が白濁して漂っているものもありました。

鉄管では築10年でかなりの錆があるそうです。水道管の中を見た住人が思わず「浄水器を通さないと飲めない」と言ったのもわかりますね。

